



*OPTIONAL CLAMPS

*MORSETTI OPZIONALI



CONNECT CONNECTORS
COLLEGARE I CONNETTORI

- 1 Fix the bracket to the ceiling.
 (use appropriate anchors depending on the type of wall).
 Fasten the hooks connected to the rosette positioned on the bracket.


Fissare la staffa al soffitto.
 (Utilizzare un fissaggio adeguato in base al tipo di muro).
 Fissare i ganci collegati al rosone alle golfare posizionate sulla staffa.

To inspect the electrical connections, remove the illuminated part from the mounting plate leaving it attached to the hooks.

Per ispezionare i collegamenti elettrici, rimuovere la parte illuminata dalla piastra di montaggio lasciandola attaccata ai ganci.


- ② Hold the lamp carefully from the central beam and connect the wires cables following the driver instruction attached.

Reggere con attenzione la lampada dallo stelo e collegare i cavi seguendo lo schema del trasformatore fornito.




- ③ Fix the lamp to the bracket with the screws provided.

Fissare la lampada alla staffa con le viti fornite.



- ⑤ Fix the crystal diffusers in the proper position following the instruction attached.


Fissare i diffusori di cristallo nella posizione corretta seguendo le istruzioni fornite.



- ⑥ Some tubes of the structure may tilt after fixing the diffusers, make sure that all the lamp is in the correct configuration. Straighten the tubes and finally tighten the screws with a flat-blade screwdriver.


Fissando i diffusori è possibile che alcuni tubi della struttura si inclinino, assicurarsi che tutta la lampada sia nella configurazione corretta.

Raddrizzare i tubi ed infine stringere le viti con un cacciavite a punta piatta.





1. KIT



2. Inserire il diffusore di vetro nel suo scompartimento, applicando una leggera pressione sui lati.
Insert the glass diffuser into the proper space, applying a little pressure in the sides.




3. Stringere il grano sul lato sinistro con la chiave fornita.
Screw the grain on the left side with the provided Allen Key.




4. Stringere il grano sul lato destro.
Screw the grain on the right side.




5. Stringere il grano sul lato posteriore.
Screw the grain on the back.



6. Verificare che il vetro sia fissato bene, dopodichè ripetere i cinque passaggi per tutti i vetri.
Check that the glass diffuser is well fastened, then repeat the five steps for all the glasses.





IS 15885 (Part 2/Sec13)
R-41027766
(for 12B/24B/36A/42A/48A only)





3 in 1 dimming function (for B/AB-Type)

- Output constant current level can be adjusted by applying one of the three methodologies between DIM+ and DIM-: 0 ~ 10VDC, or 10V PWM signal or resistance.
- Direct connecting to LEDs is suggested. It is not suitable to be used with additional drivers.
- Dimming source current from power supply: 100 μ A (typ.)



Applying additive 0 ~ 10VDC



Applying additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz):



Applying additive resistance:



Note : 1. Min. dimming level is about 8% and the output current is not defined when 0% < I_{out} < 8%.

2. The output current could drop down to 0% when dimming input is about 0kΩ or 0Vdc, or 10V PWM signal with 0% duty cycle.