


A-3350 / A-3351 / A3352 USA 493033502
A-3350A / A-3351A / A-3352A USA

Aplique metálico lineal con luz directa e indirecta. Difusor superior e inferior de metacrilato traslúcido. Embellecedor metálico frontal.

Linear metallic wall sconce providing direct and indirect light. Translucent acrylic top and bottom diffuser. Front metal plate.



UL 1598 ELECTRICAL INSTRUCTIONS FOR FLUSHMOUNTS, WALL SCONCES AND PENDANTS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. MIN 90C SUPPLY CONDUCTORS. CAUTION-RISK OF FIRE. USE STATED WATT OR SMALLER. CAUTION-RISK OF SHOCK. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING. TO REDUCE THE RISK OF A BURN DURING RELAMPING, ALLOW THE BULB TO COOL DOWN. SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARD INVOLVED.


WARNING: ALL WIRES AND WIRE NUTS USED IN THE INSTALLATION MUST BE RATED 195F (90°C). FOR INDOOR USE ONLY. THESE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Instrucciones / Assembly instructions

1- Desenroscar y liberar las arandelas grafiladas (A). Liberar la pantalla (B). Figura 1.

1- Loosen and remove the knurled nuts (A). Remove the shade (B). Figure 1.


1



2- Desenroscar y liberar los tornillos (C) del cuerpo de la lámpara (D). Liberar el tapapared (E). Figura 2.

2- Loosen and remove the screws (C) from the lamp body (D). Remove the canopy (E). Figure 2.


2



3- Con una cuchilla cortar la arandela protectora de goma (F) a la medida necesaria para asegurar la estanqueidad una vez introducidos los cables (3x1,5mm). Figura 3.

3- Using a cutter or similar cut the rubber washer (F) at the required length so that it ensures the tightness of the lamp once the cables have been inserted (3x1,5mm). Figure 3.

3



Instrucciones / Assembly instructions


4- Solo para instalación sin caja de conexiones:

Pasar los cables de red a través del agujero protegido con la arandela (F). Figura 4.
Realizar las conexiones.

4- Installation without electrical junction box:

insert the electrical wires through the hole protected with the plastic washer (F). Figure 4.
Connect the electrical wires.


4



5- Accesorio para instalar con caja de conexiones (G). Figura 5.

5- Accessory to install with electrical junction box (G). Figure 5.


5



6- Atornillar el tapapared a la pared. Colocar las arandelas de caucho (H) y las arandelas de aluminio (I) (bolsita minigrip) entre el tapapared y los tornillos. Figura 6.

6- Tighten the mounting bracket to the wall. Place the rubber washers (H) and aluminum washers (I) (plastic bag) between the mounting bracket and the screws. Figure 6.


6



7- Insertar el cuerpo de la lámpara (D) en el tapapared (E) -la pieza metálica superior nos servirá de guía-. Fijar la lámpara con los tornillos (C) liberados previamente. Figura 7.

7- Insert the lamp (D) into the mounting bracket (E) the upper metal piece can be used as guideline-. Tighten the lamp with the screws (C) removed previously. Figure 7.

7




Instrucciones / Assembly instructions

8- Sujetar los cables eléctricos mediante las bridas (I). Colocar el fluorescente. Figura 8.

8- Hold the electrical cables using the cable ties (I). Place the fluorescent. Figure 8.

8



9- Acoplar la pantalla (B) a la lámpara y fijarla con las arandelas grafiladas (A) liberadas previamente. Figura 9.

9- Attach the shade (B) to the lamp and affix it using the knurled nuts (A) removed previously. Figure 9.

9

